




UWAGI:

Brak pokryw żeliwnych włączników rewizyjnych (osłony z blachy stalowej).
 Izolacja termiczna rurociągów: wełna mineralna z płaszczem gipsowo - klejowym.
 Duże ubytki i liczne uszkodzenia (również powłok antykorozyjnych)

BKprojekt®

BKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok 5; 05-300 Mińsk Maz.; biuro@bkprojekt.pl, tel. 600-220-555

INWESTOR			POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWAITOWE W PIASECZNIE 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14		
NAZWA TEMATU			INWENTARYZACJ SIECI CIEPLNEJ C.O. + C.W.U.		
LOKALIZACJA:			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GÓRA KALWARIA, UL. SZPITALNA 1		
KOMORA K-9		SKALA		NR RYSUNKU 10	
BRANŻA: SANITARNA		DATA		08:2015	
OPRACOWAŁ:		UPR.NR		PODPIS	
Zbigniew Wąsowski					
SPRAWDZAJĄCY					
mgr inż. Bartosz Kowalczyk		MAZ/0515/POOS/06			

