




UWAGA:

Od komory K-6 rurociągi c.o. preizolowane
 Rurociągi c.w.u. w izolacji z twardych otulin poliuretanowych z płaszczem PCV.
 W komorze rozległe ubytki izolacji termicznej.
 Rurociągi c.w.u. do pawilonu nr 31 i do komory K-9 - izolacja z wełny mineralnej z płaszczem z papy metalizowanej.
 Ubytki i uszkodzenia izolacji
 Do komory K-9 izolacja na rurociągach c.o. - wełna mineralna z płaszczem gipsowym
 Ubytki i uszkodzenia.
 Dno komory wypełnione wodą ok. 10 cm)

BK projekt®

BKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok 5; 05-300 Mińsk Maz.; biuro@bkprojekt.pl, tel 600-220-555

INWESTOR		POWIAT PIASECZYŃSKI STAROSTWO POWAITOWE W PIASECZNIE 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14	
NAZWA TEMATU		INWENTARYZACJ SIECI CIEPLNEJ C.O. + C.W.U.	
LOKALIZACJA:		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ GÓRA KALWARIA, UL. SZPITALNA 1	
KOMORA K-8		SKALA	NR RYSUNKU 9
BRANŻA: SANITARNA		DATA	08:2015
OPRACOWAŁ:		UPR.NR	PODPIS
Zbigniew Wąsowski			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Bartosz Kowalczyk		MAZ/0515/POOS/06	

