


Zdjęcie nr 2



Zawilgocenie fundamentów od strony zewnętrznej.