

Obserwowane lokalne ślady zawilgocenia ścian podziemi (odparzenia tynków) wynikają prawdopodobnie z braku lub złego stanu izolacji przeciwwilgociowej ścian.

2) W celu zabezpieczenia podziemi przed zawilgoceniem należy sprawdzić stan pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian. W przypadku braku wykonać ją oraz zapewnić dobrą wentylację podziemi.

Teren przy budynku urządzić w sposób maksymalnie ograniczający wsiąkanie wód opadowych przy ścianach podziemi.

*N. Kociński*