



SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁA



- | | |
|---|--------|
| 1 - Trójnik kolumnowy DN80 PN16 żeliwny | szt. 2 |
| 2 - Kształka połączeniowa uniwersalna typu SYNOFLEX DN80
kielich-kolnierz (np. prod. Hawle lub równoważna innej firmy) | szt. 2 |
| 3 - Zasuwa kolumnowa typ E2 DN80 PN16 (np. prod. Hawle
lub równoważna innej firmy) z miękkim uszczelnieniem | szt. 3 |
| 4 - Tuleja kolumnowa Ø90 PE100 PN16 (SDR11) | szt. 2 |
| 5 - Kolnierz luźny ocynkowany DN80 PN16 | szt. 2 |
| 6 - Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 (SDR11) | szt. 5 |
| 7 - Kształka połączeniowa uniwersalna typu SYNOFLEX DN80
kielich-kielich (np. prod. Hawle lub równoważna innej firmy) | szt. 1 |
| 8 - Łuk 90° PEHD PN16 | szt. 2 |

[illegible]