

I. Wstęp

1) Zleceńodawca AQUA – HEA Piotr Kwestorowski
ul. Skarbka z Gór 71a/13; 03-287 Warszawa.

2) Materiały wykorzystane w dokumentacji

- a) Plan sytuacyjno - wysokościowy 1:500 z lokalizacją budynku szkoły przy ul. Chyliczkowskiej 20.
- b) Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50.000, arkusz Piaseczno.
- c) Wyniki następujących robót:
 - 5 wierceń głębokości 5,0 – 7,2 m wykonanych w październiku 2009 r.,
 - inwentaryzacji miejsc zawilgoceń w podziemiach budynku,
 - niwelacji miejsc wierceń oraz posadzek parteru i podziemi w układzie państwowym.

Dokumentacja spełnia wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.IX.1998 roku w sprawie ustalania warunków gruntowo - wodnych i nie jest wymagana jej akceptacja przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Piaseczyńskiego.

(Warunki gruntowo – wodne są proste; problem, dla którego opracowano dokumentację można zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej).

II. Zakres dokumentacji

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wykonano do projektu zabezpieczenia podziemi szkoły przy ul. Chyliczkowskiej Nr 20 przed zawilgoceniem.

III. Opis budynku szkoły

Budynek szkoły wysokości II kondygnacji w części od strony ul. Chyliczkowskiej i od strony ul. Armii Krajowej jest podpiwniczony. Rzędna posadzki parteru wynosi 105,24 m n.p.m. rzędna posadzki piwnicy 102,75 m. Rzędne terenu przy budynku wynoszą 104,2 -