

KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny:

1 4 - 1 8 - 0 1 4 - 0 1 6 2 3 5

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowość: Góra Kalwaria	2. Gmina: Góra Kalwaria miasto	3. Powiat: piaseczyński	4. Województwo: mazowieckie
5. Mapa topograficzna: M-34-7-A-b-2	6. Arkusz SMGP 1:50 000: M-34-7-A Góra Kalwaria	7. Współrzędne geograficzne: 21 ° 13'13.0" E 51 ° 59'05.0" N	
8. Kraina geograficzna: Dolina Środkowej Wisły		9. Jednostka tektoniczna: Niecka brzeźna	10. Zlewnia: Wisła
11. Inne dane lokalizacyjne: w pobliżu boisko szkoły			

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: stok cały	2. Układ geologiczny: asekwentne	
3. Rodzaj materiału: osuwisko gruntowe (ziemne)	4. Rodzaj ruchu: zsuw	5. Stopień aktywności: aktywne okresowo
6. Krótki opis słowny: Osuwisko o wyraźnej morfologii wewnętrznej (fot) oraz skarpie głównej z jęzorem. Okresowo aktywne w części zmienione antropogenicznie. Osuwisko także nieaktywne.		

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne:

1. Powierzchnia: 1.57 ha	2. Długość: 105 m	3. Szerokość: 190 m	4. Wysokość maks.: 119 m n.p.m.	5. Wysokość min.: 100 m n.p.m.	6. Rozpiętość pionowa: 19 m
7. Nachylenie: 10 °	8. Azymut: 65 °				

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokość skarpy głównej: 6 m	10. Nachylenie skarpy głównej: 40 °	11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: brak	12. Skarpy wtórne: tak, kilka po kilka m
------------------------------------	--	---	---

c. jęzor i koluwium:

13. Wysokość czola: 4 m	14. Długość powierzchni koluwium: 98 m	15. Nachylenie powierzchni koluwium: 8 °	16. Miąższość: mierzona m szacowana 10 m	
----------------------------	---	---	---	--

d. stok, na którym jest osuwisko:

17. Typ stoku: prosty (jednostajnie nachylony)	18. Nachylenie: 10 °	19. Ekspozycja: E	20. Długość: 145 m	21. Wysokość: 25 m
---	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

5. Podłoże osuwiska:

1. Rodzaj utworów: iły	2. Wiek utworów: plejstocen	3. Zaleganie warstw: - / - / poziome
4. Tektonika: inne (w tym: brak uwarunkowań tektonicznych)		

6. Materiał koluwalny :

gliny i/lub iły

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

1. Koluwium: podmokłości wysięki młaki	2. Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy:
3. Stoku poniżej osuwiska: wysięki młaki	4. Stoku po bokach osuwiska:

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: holocen	
2. Rozwój osuwiska w czasie:	3. Przyczyna ruchu osuwiskowego: naturalna - infiltracja wód opadowych, naturalna - podcięcie erozyjne
	naturalna - infiltracja wód opadowych, naturalna - podcięcie erozyjne

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: nie	2. Zarośla krzewiaste: tak	3. Łąki i pastwiska: nie	4. Grunty orne: nie	5. Sady: nie	6. Nieużytki: tak
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	----------------------

b. zabudowa:

7. Mieszkalna: 0	8. Gospodarcza: 0	9. Przemysłowa/usługowa: 0	10. Użyteczności publicznej: 0
11. Zabytkowa/sakralna 0	12. Inna brak		

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi: brak	14. Linie kolejowe: nie
--------------------	----------------------------

d. linie przesyłowe:

15. Linie energetyczne: tak	16. Linie telefoniczne: nie	17. Wodociągi: nie	18. Kanalizacja: nie
19. Gazociągi: nie	20. Inne: nie		

10. Powstałe szkody i zagrożenia:

1. Uprawy: nie stwierdzono	6. Uprawy: nie występują
2. Zabudowa: nie stwierdzono	7. Zabudowa: nie występują
3. Infrastruktura komunikacyjna: nie stwierdzono	8. Infrastruktura komunikacyjna: nie występują
4. Linie przesyłowe: lekko pochylony słup	9. Linie przesyłowe: tak
5. Inne: nie stwierdzono	10. Inne: nie występują
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych: Istnieje możliwość uaktywnienia przy intensywnych opadach atmosferycznych lub ingerencji człowieka (dociążanie osuwiska budynkami i/lub gruntami nasypowymi).	

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

	nie	
--	-----	--

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

W okresie od 22.09.2011 do 12.10.2011 zainstalowano trzy kolumny inklinometryczne (przekrój pomiarowy nr VI) oraz cztery repere odniesienia. Kolumny inklinometryczne zostały zlokalizowane na górze (INK6/1), środku (INK6/2) i na dole skarpy (INK6/3). Pomiary przeprowadzono w okresie od 04.10.2011 do 13.10.2011 - I seria pomiarów (zerowa) oraz w okresie od 23.11.2011 do 29.11.2011 - II seria pomiarów.

Określono:

- przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK6/1 względem INK6/3 - 15 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK6/2 względem INK6/3 - 60 mm (przemieszczenie w górę skarpy; INK6/2 została zdewastowana),
- przemieszczenia pionowe: INK6/1 - 1,0 mm (wypiętrzenie), INK6/2 - 3,3 mm (wypiętrzenie), INK6/3 - 2,2 mm (osiadanie),
- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych): INK6/1 - ok. 19 mm, INK6/2 - ok. 3 mm, INK6/3 - ok. 2 mm.

Wykonawca: HydroGeoStudio

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

W okresie od 28.03.2012 do 06.04.2012 przeprowadzono III serię pomiarów.

Określono (w odniesieniu do serii II pomiarów):

- przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy w odniesieniu do serii pomiarowej II: INK6/1 względem INK6/3 - 1 mm (przemieszczenie w dół skarpy), INK6/2 względem INK6/3 - 4 mm (przemieszczenie w górę skarpy),
- przemieszczenia pionowe: INK6/1 - 2,6 mm (osiadanie), INK6/2 - 3,8 mm (osiadanie), INK6/3 - 1,8 mm (wypiętrzenie),
- przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych): INK6/1 - ok. 75 mm, INK6/2 - ok. 15 mm, INK6/3 - ok. 9 mm.

Określono (w odniesieniu do I serii pomiarów - zerowej):

- całkowite przemieszczenia powierzchniowe w kierunku prostopadłym do skarpy: INK6/1 względem INK6/3 - 14 mm (przemieszczenie w górę skarpy), INK6/2 względem INK6/3 - 64 mm (przemieszczenie w górę skarpy),
- całkowite przemieszczenia pionowe: INK6/1 - 1,6 mm (osiadanie), INK6/2 - 0,5 mm (osiadanie), INK6/3 - 0,4 mm (osiadanie),
- całkowite przemieszczenia wgłębne mas ziemnych (na podstawie pomiarów inklinometrycznych): INK6/1 - ok. 94 mm, INK6/2 - ok. 18 mm, INK6/3 - ok. 11 mm.

Pomiary geodezyjne i inklinometryczne: DWG Witold Domaradzki

13. Stan badań:

Publikacje:
brak
Dokumentacje:

14. Szkic (mapa) osuwiska:



15. Przekrój geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:



17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Działka 141801_5.0101.103, 141801_5.0101.104, 141801_5.0101.105, 141801_5.0101.106, 141801_5.0101.107/1, 141801_5.0101.107/2, 141801_5.0101.109

18. Autor karty

Jacek Rubinkiewicz

19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych

VIII/144

20. Instytucja:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

21. Data wypełnienia:

2010-11-13