

Załącznik 5.5

Zestawienie wysokości głowic kolumn inklinometrycznych w Czernsku										
Numer kolumny inklinometrycznej	Wysokość głowic kolumn inklinometrycznych [w mm]									
	I seria (wyjściowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa	VIII seria pomiarowa	IX seria pomiarowa	X seria pomiarowa
	Czerwiec 2012	Październik 2012	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016	Listopad 2016
INK9/1	120871,1	120876,6	120880,5	120876,3	120867,7	120874,9	brak pomiaru	brak pomiaru	120873,3	120873,0
INK9/2	113442,1	113445,5	113446,5	113440,9	113443,0	113443,1	brak pomiaru	brak pomiaru	113436,1	113435,7
INK9/3	102337,4	102331,6	102338,5	102333,7	102346,2	102337,8	brak pomiaru	brak pomiaru	102337,7	102336,9
INK10/1	118302,6	118298,0	118304,8	118303,8	118303,5	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	118304,2	118303,1
INK10/2	114376,7	114371,2	114375,8	114373,1	114382,7	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	114372,2	114371,4
INK10/3	100006,8	100005,4	100001,8	100002,1	100001,9	brak pomiaru	brak pomiaru	brak pomiaru	100002,6	100001,2
INK11/1	---	---	98677,3	98677,5	98676,2	98679,1	brak pomiaru	brak pomiaru	98680,3	98678,9
INK11/2	---	---	83098,9	83099,9	83097,6	83097,2	brak pomiaru	brak pomiaru	83097,6	83097,1
INK11/3	---	---	80549,4	80548,6	80549,2	80548,0	brak pomiaru	brak pomiaru	80547,8	80547,4
INK13/1	---	---	---	---	90321,0	90321,9	brak pomiaru	brak pomiaru	90323,6	90323,6
INK13/2	---	---	---	---	85564,5	85564,8	brak pomiaru	brak pomiaru	85569,4	85566,2
INK13/3	---	---	---	---	75629,0	75629,9	brak pomiaru	brak pomiaru	75633,5	75630,6
INK17/1	---	---	---	---	---	---	---	---	98916,0	98915,5
INK17/2	---	---	---	---	---	---	---	---	87348,3	87346,3
INK17/3	---	---	---	---	---	---	---	---	77716,3	77716,1

Uwaga : Wysokości podano w lokalnym układzie wysokościowym w milimetrach
Dla przekroju 11 seria III jest pomiarem wyjściowym
Dla przekroju 13 seria V jest pomiarem wyjściowym
Dla przekroju 17 seria IX jest pomiarem wyjściowym
Brak pomiaru przekroju 10 w serii VI z powodu braku zgody właściciela działki
W serii VII oraz VIII firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru wysokości głowic kolumn inklinometrycznych

Zestawienie wysokości głowic kolumn inklinometrycznych w Kawęczynie								
Numer kolumny inklinometrycznej	Wysokość głowic kolumn inklinometrycznych [w mm]							
	I seria (wyjściowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa	VIII seria pomiarowa
	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016	Listopad 2016
INK12/1	97790,5	97790,0	97791,1	97790,9	brak pomiaru	brak pomiaru	97791,0	97791,0
INK12/2	95430,5	95424,2	95430,7	95430,2	brak pomiaru	brak pomiaru	95429,4	95431,2
INK12/3	76583,6	76588,2	76582,3	76591,7	brak pomiaru	brak pomiaru	76588,4	76587,0

Uwaga : Wysokości podano w lokalnym układzie wysokościowym w milimetrach
W serii V oraz VI firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru wysokości głowic kolumn inklinometrycznych

Raport wyników nr 12 z pomiarów wgłębnych przemieszczeń Skarpy Wislanej w powiecie piaseczyńskim: seria II w Czernsku (przekrój XVII); seria IV w Oborach i Podgórzu (przekroje XV i XVI); seria VI w Czernsku i Słomczynie (przekroje XIII i XIV); seria VIII w Czernsku i Kawęczynie (przekroje XI i XII); seria X w Czernsku (przekroje IX i X); seria XII w Górze Kalwarii (przekroje I - VIII) - Listopad 2016 r.