

Załącznik 5.3

Zestawienie odległości między głowicami kolumn inklinometrycznych w Górze Kalwarii													
Numer kolumny inklinometrycznej	Numer kolumny inklinometrycznej	Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w m]											
		I seria (wysciovowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa	VIII seria pomiarowa	IX seria pomiarowa	X seria pomiarowa	XI seria pomiarowa	XII seria pomiarowa
		Październik 2011	Listopad 2011	Czerwiec 2012	Październik 2012	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016	Listopad 2016
INK1/3	INK1/1	139,110	139,107	139,102	139,095	139,117	139,104	139,087	139,090	brak pomiaru	brak pomiaru	139,086	139,085
INK1/3	INK1/2	102,100	102,093	102,092	102,093	102,085	102,065	102,096	102,058	brak pomiaru	brak pomiaru	102,043	102,045
INK2/3	INK2/1	140,561	140,554	140,561	140,560	140,581	140,562	140,547	140,555	brak pomiaru	brak pomiaru	140,565	140,562
INK2/3	INK2/2	70,312	70,333	70,333	70,326	70,298	70,294	70,280	70,282	brak pomiaru	brak pomiaru	70,287	70,285
INK3/4	INK3/1	217,019	217,015	217,016	217,016	217,030	217,015	217,022	217,009	brak pomiaru	brak pomiaru	217,016	217,013
INK3/4	INK3/2	190,074	190,070	190,066	190,065	190,018	190,027	190,020	190,021	brak pomiaru	brak pomiaru	190,016	190,014
INK3/4	INK3/3	121,366	121,368	121,359	121,360	121,341	121,324	121,307	121,319	brak pomiaru	brak pomiaru	121,316	121,314
INK4/3	INK4/1	260,251	260,244	260,233	260,244	260,246	260,227	260,239	260,231	brak pomiaru	brak pomiaru	260,222	260,227
INK4/3	INK4/2	225,795	225,802	225,784	225,788	225,707	225,701	225,670	225,653	brak pomiaru	brak pomiaru	225,646	225,643
INK4/3	INK5/1	275,242	275,232	275,222	niedostępny*	niedostępny*	niedostępny*	275,213	275,214	brak pomiaru	brak pomiaru	275,214	275,211
INK4/3	INK5/2	269,299	269,291	269,279	269,282	269,242	269,248	269,250	269,243	brak pomiaru	brak pomiaru	269,237	269,243
INK4/3	INK5/3	187,901	187,902	187,888	187,880	187,310	187,290	187,187	187,164	brak pomiaru	brak pomiaru	187,149	187,144
INK6/3	INK6/1	126,183	126,198	126,197	126,199	126,194	126,200	126,196	126,205	brak pomiaru	brak pomiaru	126,206	126,193
INK6/3	INK6/2	93,896	93,956	93,960	93,955	93,957	93,956	93,947	93,963	brak pomiaru	brak pomiaru	93,949	93,939
INK7/3	INK7/1	143,163	143,148	143,146	143,156	143,153	143,151	143,153	143,133	brak pomiaru	brak pomiaru	143,150	143,146
INK7/3	INK7/2	74,678	74,661	74,663	74,663	74,674	74,660	74,661	74,648	brak pomiaru	brak pomiaru	74,652	74,650
INK8/3	INK8/1	269,882	269,889	269,880	269,889	269,900	269,880	269,884	269,879	brak pomiaru	brak pomiaru	269,885	269,878
INK8/3	INK8/2	196,204	196,203	196,199	196,209	196,23	196,201	196,202	196,209	brak pomiaru	brak pomiaru	196,215	196,205

Uwaga : * INK5/1 przysypany hałdą ziemi pomiędzy serią IV i VI
W serii IX oraz X firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru odległości między głowicami kolumn inklinometrycznych