

Zal. 5.3

Zestawienie odległości między głowicami kolumn inklinometrycznych w Górze Kalwarii												
Numer kolumny inklinometrycznej	Numer kolumny inklinometrycznej	Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w m]										
		I seria (wyjściowa) pomiarów	II seria pomiarowa	III seria pomiarowa	IV seria pomiarowa	V seria pomiarowa	VI seria pomiarowa	VII seria pomiarowa	VIII seria pomiarowa	IX seria pomiarowa	X seria pomiarowa	XI seria pomiarowa
		Październik 2011	Listopad 2011	Czerwiec 2012	Październik 2012	Lipiec 2013	Listopad 2013	Czerwiec 2014	Październik 2014	Lipiec 2015	Listopad 2015	Październik 2016
INK1/3	INK1/1	139,110	139,107	139,102	139,095	139,117	139,104	139,087	139,090	brak pomiaru	brak pomiaru	139,086
INK1/3	INK1/2	102,100	102,093	102,092	102,093	102,085	102,065	102,096	102,058	brak pomiaru	brak pomiaru	102,043
INK2/3	INK2/1	140,561	140,554	140,561	140,560	140,581	140,562	140,547	140,555	brak pomiaru	brak pomiaru	140,565
INK2/3	INK2/2	70,312	70,333	70,333	70,326	70,298	70,294	70,280	70,282	brak pomiaru	brak pomiaru	70,287
INK3/4	INK3/1	217,019	217,015	217,016	217,016	217,030	217,015	217,022	217,009	brak pomiaru	brak pomiaru	217,016
INK3/4	INK3/2	190,074	190,070	190,066	190,065	190,018	190,027	190,020	190,021	brak pomiaru	brak pomiaru	190,016
INK3/4	INK3/3	121,366	121,368	121,359	121,360	121,341	121,324	121,307	121,319	brak pomiaru	brak pomiaru	121,316
INK4/3	INK4/1	260,251	260,244	260,233	260,244	260,246	260,227	260,239	260,231	brak pomiaru	brak pomiaru	260,222
INK4/3	INK4/2	225,795	225,802	225,784	225,788	225,707	225,701	225,670	225,653	brak pomiaru	brak pomiaru	225,646
INK4/3	INK5/1	275,242	275,232	275,222	niedostępny*	niedostępny*	niedostępny*	275,213	275,214	brak pomiaru	brak pomiaru	275,214
INK4/3	INK5/2	269,299	269,291	269,279	269,282	269,242	269,248	269,250	269,243	brak pomiaru	brak pomiaru	269,237
INK4/3	INK5/3	187,901	187,902	187,888	187,880	187,310	187,290	187,187	187,164	brak pomiaru	brak pomiaru	187,149
INK6/3	INK6/1	126,183	126,198	126,197	126,199	126,194	126,200	126,196	126,205	brak pomiaru	brak pomiaru	126,206
INK6/3	INK6/2	93,896	93,956	93,960	93,955	93,957	93,956	93,947	93,963	brak pomiaru	brak pomiaru	93,949
INK7/3	INK7/1	143,163	143,148	143,146	143,156	143,153	143,151	143,153	143,133	brak pomiaru	brak pomiaru	143,150
INK7/3	INK7/2	74,678	74,661	74,663	74,663	74,674	74,660	74,661	74,648	brak pomiaru	brak pomiaru	74,652
INK8/3	INK8/1	269,882	269,889	269,880	269,889	269,900	269,880	269,884	269,879	brak pomiaru	brak pomiaru	269,885
INK8/3	INK8/2	196,204	196,203	196,199	196,209	196,23	196,201	196,202	196,209	brak pomiaru	brak pomiaru	196,215

Uwaga : * INK5/1 przysypany hałdą ziemi pomiędzy serią IV i VI
W serii IX oraz X firma GEOTECHNICA sp. z o. o. nie wykonała pomiaru odległości między głowicami kolumn inklinometrycznych

Raport wynikowy nr 11 z pomiarów wgłębnych przemieszczeń Skarpy Wislanej w powiecie piaseczyńskim: seria III w Oborach i Podgórze (przekroje XV i XVI); seria V w Czersku i Słomczynie (przekroje XIII i XIV); seria VII w Czersku i Kawęczynie (przekroje XI i XII); seria IX w Czersku (przekroje IX i X); seria XI w Górze Kalwarii (przekroje I - VIII) - Październik 2016 r.