



**Wyniki VIII serii pomiarów wgłębnych przemieszczeń
Skarpy Wiślanej w Górze Kalwarii (przekroje I-VIII),
VI serii pomiarów wgłębnych przemieszczeń Skarpy
Wiślanej w Czersku (przekroje IX-X),
IV serii pomiarów wgłębnych przemieszczeń Skarpy
Wiślanej w Czersku i Kawęczynie (przekroje XI-XII),
Oraz II serii pomiarów wgłębnych przemieszczeń
Skarpy Wiślanej w Czersku i Słomczynie (przekrój
XIII i XIV)**

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001: 23/11/2011

002: 28/03/2012

003: 30/03/2012

004: 18/10/2012

005: 12/06/2013

006: 13/11/2013

007: 21/05/2014

008: 10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001: 23/11/2011

002: 28/03/2012

003: 30/03/2012

004: 18/10/2012

005: 12/06/2013

006: 13/11/2013


007: 21/05/2014

008: 10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria Inklinometr: INK1/1
Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001: 23/11/2011

002: 28/03/2012

003: 30/03/2012

004: 18/10/2012

005: 12/06/2013

006: 13/11/2013

007: 21/05/2014



008: 10/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014



008:10/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK1/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014



008:10/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK1/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]





Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:13/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:06/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria


Inklinometr: INK2/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:06/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014



008:13/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

005:12/06/2013


006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:13/10/2014

Inklinometr: INK2/3

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

K_q [mm]


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:18/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013

— 007:21/05/2014

— 008:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:14/06/2013

006:14/11/2013

007:12/06/2014

008:10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:14/06/2013

006:14/11/2013

007:12/06/2014

008:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:14/06/2013

006:14/11/2013

007:12/06/2014

008:10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

007:10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

007:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014



007:10/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

007:10/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

007:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:04/04/2012

— 003:18/10/2012

— 004:12/06/2013


— 005:14/11/2013

— 006:12/06/2014

— 007:10/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/4

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

007:10/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/4

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:18/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:12/06/2014

— 007:10/10/2014


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:03/04/2012

004:19/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014



008:08/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:03/04/2012

004:19/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:08/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:03/04/2012

004:19/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

008:08/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014



007:21/05/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:29/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014

007:08/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:29/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014

007:08/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:29/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:13/11/2013

— 006:21/05/2014

— 007:08/10/2014

Temat: Góra Kalwaria


Inklinometr: INK5/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII
Brak pomiaru III, IV, V

Pomiar VI został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII
Brak pomiaru III, IV, V

Pomiar VI został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:03/04/2012

— 003:12/06/2014

— 004:08/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII
Brak pomiaru III, IV, V

Pomiar VI został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:03/04/2012

— 003:12/06/2014

— 004:08/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszyczenie na kierunku E [mm]

Przeszyczenie na kierunku N [mm]



[m]

[m]

001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

007:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

007:13/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014



007:13/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

007:13/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

007:13/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013


006:12/06/2014

007:13/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



001:25/11/2011

004:12/06/2013


007:07/10/2014

002:03/04/2012

005:14/11/2013

006:20/06/2014

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



002:03/04/2012

005:14/11/2013

006:20/06/2014

003:19/10/2012



006:20/06/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013


005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK6/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014



007:07/10/2014

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK6/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:19/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013

— 006:20/06/2014

— 007:07/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

007:07/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:04/04/2012

— 003:22/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:20/06/2014

— 007:07/10/2014


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014



007:07/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



[m]

[m]

001:25/11/2011
004:12/06/2013
007:07/10/2014

002:04/04/2012
005:14/11/2013

003:22/10/2012
006:20/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014


007:07/10/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:30/03/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:20/06/2014

007:07/10/2014


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:23/06/2014



007:07/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:23/06/2014

007:07/10/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:23/06/2014

007:07/10/2014


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:13/06/2013

005:14/11/2013

006:23/06/2014


007:07/10/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:03/04/2012

— 003:19/10/2012

— 004:13/06/2013


— 005:14/11/2013

— 006:23/06/2014

— 007:07/10/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VII

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 003:22/10/2012

— 004:13/06/2013

— 005:14/11/2013

— 006:23/06/2014

— 007:07/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:22/10/2012

002:13/06/2013

003:13/11/2013

004:23/06/2014


005:10/10/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:23/06/2014


— 005:10/10/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012



Temat: Czersk



Inklinometr: INK9/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:22/10/2012

002:13/06/2013

003:13/11/2013

004:20/05/2014

005:10/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014


— 005:10/10/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/3


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012



Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar V

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014

— 005:10/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V



Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/1



Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:12/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014

Temat: Czersk


Inklinometr: INK10/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:12/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V




Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V



Temat: Czersk


Inklinometr: INK10/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012
— 004:20/05/2014

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013


Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V




Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V



Temat: Czersk


Inklinometr: INK10/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Brak pomiaru V

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013


— 004:20/05/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013

— 002:20/05/2014

— 003:13/10/201

Temat: Czersk



Inklinometr: INK11/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:07/11/2013

— 002:20/06/2014


— 003:13/10/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013

— 002:20/06/2014


— 003:13/10/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013



Temat: Czersk



Inklinometr: INK11/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:07/11/2013

002:20/05/2014

003:13/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013


— 002:20/05/2014

— 003:13/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013





Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:13/11/2013

— 002:12/06/2014


— 003:07/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:13/11/2013

— 002:12/06/2014


— 003:07/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:13/11/2013


002:20/06/2014

003:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:13/11/2013


— 002:20/06/2014

— 003:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013





Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:13/11/2013

002:12/06/2014


003:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar III

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:13/11/2013

— 002:12/06/2014

— 003:08/10/2014

Temat: Czersk



Inklinometr: INK13/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:13/10/2014

Temat: Czersk



Inklinometr: INK13/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:13/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:13/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/2


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:13/10/2014

Temat: Czersk


Inklinometr: INK13/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I


Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:13/10/2014




Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



Temat: Czersk



Inklinometr: INK13/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:13/10/2014

Temat: Czersk



Inklinometr: INK13/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:13/10/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




— 001:13/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I


Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



— 001:08/10/2014


Przemieszczenie na kierunku N [mm]



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014




Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




— 001:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]




— 001:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I


Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie wypadkowe [mm]



— 001:08/10/2014

Kąt [mm]




Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




— 001:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/3


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:08/10/2014



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:08/10/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar I

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 28/08/2014

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]

