

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:30/03/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:30/03/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013


006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria Inklinometr: INK1/1
Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:30/03/2012

— 004:18/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013

— 007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK1/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK1/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK1/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie na kierunku E [mm]

Przeszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:17/04/2012

— 004:18/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013

— 007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011
004:18/10/2012
007:21/05/2014

002:28/03/2012
005:12/06/2013

003:06/04/2012
006:13/11/2013

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011
004:18/10/2012
007:21/05/2014

002:28/03/2012
005:12/06/2013

003:06/04/2012
006:13/11/2013


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:06/04/2012

— 004:18/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013


— 007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK2/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:18/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK2/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:18/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013

— 007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:14/06/2013

006:14/11/2013

007:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:23/11/2011

— 002:28/03/2012

— 003:17/04/2012

— 004:18/10/2012

— 005:14/06/2013

— 006:14/11/2013

— 007:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:23/11/2011

002:28/03/2012

003:17/04/2012

004:18/10/2012

005:14/06/2013

006:14/11/2013

007:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/2


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:04/04/2012

003:18/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK3/4

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001: 24/11/2011

002: 30/03/2012

003: 18/10/2012

004: 12/06/2013

005: 14/11/2013


006: 12/06/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK3/4

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:18/10/2012


004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:12/06/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:03/04/2012

004:19/10/2012

005:12/06/2013

006:13/11/2013

007:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:03/04/2012

— 004:19/10/2012

— 005:12/06/2013

— 006:13/11/2013

— 007:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:21/05/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:19/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:13/11/2013

— 006:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK4/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:30/03/2012

003:29/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013


006:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK4/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:29/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:13/11/2013

— 006:21/05/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/1



**Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI
(został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy)**

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Brak pomiaru III, IV, V

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/1

**Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI
(został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy)**

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Brak pomiaru III, IV, V



Temat: Góra Kalwaria


Inklinometr: INK5/1

**Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI
(został przyjęty jako pomiar wyjściowy - zerowy)**

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Brak pomiaru III, IV, V

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:03/04/2012

— 003:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria


Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:24/11/2011

— 002:03/04/2012

— 003:24/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:13/11/2013



— 006:12/06/2014

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK5/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszyczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK5/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:24/11/2011

002:03/04/2012

003:24/10/2012

004:12/06/2013

005:13/11/2013

006:12/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/1


Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK6/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK6/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:03/04/2012

003:19/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/3


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK6/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:30/03/2012

— 003:19/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:04/04/2012

— 003:22/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013

— 006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK7/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przeszczenie na kierunku E [mm]

Przeszczenie na kierunku N [mm]



001:25/11/2011

002:04/04/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 002:04/04/2012

— 003:22/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011



Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK7/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:25/11/2011

002:30/03/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013

006:20/06/2014


Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK7/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



001:25/11/2011

002:30/03/2012

003:22/10/2012

004:12/06/2013

005:14/11/2013


006:20/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 003:19/10/2012

— 004:12/06/2013

— 005:14/11/2013

— 006:23/06/2014

Temat: Góra Kalwaria



Inklinometr: INK8/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:25/11/2011

— 003:19/10/2012

— 004:13/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:23/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 003:19/10/2012

— 004:13/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:23/06/2014

Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011




Temat: Góra Kalwaria

Inklinometr: INK8/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar VI

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 06/10/2011

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:25/11/2011

— 003:22/10/2012

— 004:13/06/2013

— 005:14/11/2013


— 006:23/06/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013


— 004:23/06/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czernsk

Inklinometr: INK9/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013


— 004:20/05/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK9/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czernsk

Inklinometr: INK9/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013


— 004:20/05/2014

Temat: Czernsk

Inklinometr: INK10/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012



Temat: Czernsk



Inklinometr: INK10/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



001:22/10/2012

002:12/06/2013

003:13/11/2013

004:20/05/2014


Temat: Czarsk

Inklinometr: INK10/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012


— 002:12/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014

Inklinometr: INK10/2

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czernsk

Inklinometr: INK10/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012


— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014

Inklinometr: INK10/3

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czarsk

Inklinometr: INK10/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012




Temat: Czersk

Inklinometr: INK10/3

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar IV

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 29/05/2012

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:22/10/2012

— 002:13/06/2013

— 003:13/11/2013

— 004:20/05/2014


Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/1


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:07/11/2013


— 002:20/05/2014

Temat: Czernsk

Inklinometr: INK11/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czernsk

Inklinometr: INK11/1

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013


— 002:20/05/2014

Temat: Czernsk

Inklinometr: INK11/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czernsk

Inklinometr: INK11/2

Wychylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013


— 002:20/06/2014

Temat: Czarsk

Inklinometr: INK11/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Czersk

Inklinometr: INK11/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:07/11/2013


— 002:20/05/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1


Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie na kierunku E [mm]



Przemieszczenie na kierunku N [mm]



— 001:13/11/2013

— 002:12/06/2014



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Przemieszczenie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



— 001:13/11/2013


— 002:12/06/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/1

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




— 001:13/11/2013

— 002:12/06/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II


Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/2

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




— 001:13/11/2013

— 002:20/06/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II


Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013




Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK12/3

Wchylenie kolumny mierzone od dna – Pomiar II

Pomiar zerowy wykonano w dniu: 18/09/2013

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



— 001:13/11/2013


— 002:12/06/2014

Temat: Czernsk


Inklinometr: INK13/1

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przemieszczenie na kierunku E [mm]




Przemieszczenie na kierunku N [mm]



Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/1

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna




000: 08/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/1

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]





Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/2

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przemieszczenie na kierunku E [mm]

Przemieszczenie na kierunku N [mm]




000: 08/2014

Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/2

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna




Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/2

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




Temat: Czersk


Inklinometr: INK13/3

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przemieszczenie na kierunku E [mm]





Przemieszczenie na kierunku N [mm]



Temat: Czersk

Inklinometr: INK13/3

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna




000: 08/2014

Temat: Czersk


Inklinometr: INK13/3

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/1


Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/1



Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna





000: 08/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]




— 000: 08/2014

Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/2


Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]




Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przeszyczenie na kierunku E [mm]



Przeszyczenie na kierunku N [mm]





Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/3

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Przesunięcie wypadkowe [mm]

Kąt [mm]



Temat: Kawęczyn Inklinometr: INK14/3

Pomiar zerowy (bezwzględny) mierzony od dna

Wykres biegunowy przemieszczenia [mm]

